

FIRMWARES/EPROMS - NOVA LINHA CENTRAL HDL (Flex e Facilitare)

Código	Produto	Revisão	Data	Arquivo
80.02.01.976	Central HDL Facilitare (4-12)	R2.01	09/08/2007	80.02.01.976-R2.01(Facilitare).hex
80.02.01.953	Central Flex 72P/152P/312P	R2.01	09/08/2007	80.02.01.953-R2.01(HDL Flex 72P-152P-312P).hex
80.02.01.669	Central de Interligação	R2.00	Agosto/2007	Não liberado
80.02.01.627	TI-Flex HDL	R2.01	07/08/2007	80.02.01.627-R2.01(TI-Flex).bin
80.02.01.483	Placa de Voz	R1.12	28/02/2005	80.02.01.483-R1.12(Voz).bin
80.02.01.486	Porteiro F10/F12(PIC16F648)	R2.01	03/08/2007	80.02.01.486-R2.01(F10-F12)-648.hex

Importante: Ao se efetuar a atualização do software de uma central aconselha-se atualizar-se também o software de seus acessórios como TI e Placa de Voz (caso estejam instalados).

EPROM'S - PRODUTOS HDL – LINHA ANTIGA

Código	Produto	Revisão	Data	Arquivo
80.02.01.481	Central HDL 4-12	R1.17	07/05/2007	80.02.01.481-R1.17(HDL 4-12).bin
80.02.01.487	Central HDL 80P/128P/256P	R1.17	07/05/2007	80.02.01.487-R1.17(HDL 80P-128P-256P).bin
80.02.01.506	Central HDL 368P/496P/744P	R1.14	08/08/2005	80.02.01.506-R1.14(HDL 368P-496P-744P).bin
80.02.01.488	Terminal Inteligente HDL TI	R1.12	28/02/2005	80.02.01.488-R1.12(TI).bin
80.02.01.483	Placa de Voz	R1.12	28/02/2005	80.02.01.483-R1.12(Voz).bin
80.02.01.486	Porteiro F10/F12(PIC 622)	R1.13	18/08/2005	80.02.01.486-R1.13(F10-F12)-622.hex
80.02.01.486	Porteiro F10/F12(PIC16F648)	R2.00	07/05/2007	80.02.01.486-R2.00(F10-F12)-648.hex

Importante: Ao se efetuar a atualização do software de uma central aconselha-se atualizar-se também o software de seus acessórios como TI e Placa de Voz (caso estejam instalados).